

**Actualización: junio 2023**
**Datos de identificación**

<b>OLA</b>	OLA Lorenzo Vázquez (Santa Cruz)		
<b>Entidad</b>	Morelos	<b>Municipio</b>	Tlaquiltenango
<b>Localidad</b>	Lorenzo Vázquez (Santa Cruz)	<b>Clave INEGI</b>	170250012
<b>Colonia</b>	Lorenzo Vázquez		

**Organización y administración del comité**

<b>Año de creación</b>	1999	<b>Situación jurídica de la organización</b>	Sin reconocimiento jurídico
<b>CONFORMACIÓN DEL COMITÉ</b>			
<b>INTEGRANTES</b>			
<b>Hombres</b>	5	<b>Cargos</b>	Presidente, secretario, bombero y vocales
<b>Mujeres</b>	1	<b>Cargos</b>	Tesorera

<b>Forma de elección de integrantes</b>	En asamblea	<b>Tipo de retribución</b>	Remunerado
<b>Duración del periodo</b>	Triannual	<b>Periodicidad de reuniones del comité</b>	Más de una vez al año
<b>TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			
<b>Rendición de cuentas</b>	Más de una vez al año	<b>Mecanismo de rendición de cuentas</b>	En Asamblea
<b>Documentos regulatorios</b>	Acuerdos	<b>Relación con autoridades</b>	Locales (municipal)
<b>Relación con otras organizaciones</b>			

**Características del sistema de agua**

<b>FUENTES DE ABASTECIMIENTO</b>			
<b>Superficial</b>	Manantial	<b>Subterránea</b>	Pozo profundo
<b>No convencional</b>		<b>Situación jurídica</b>	No tiene, pertenece a la comunidad
<b>Ubicación</b>	Dentro de los límites territoriales de la localidad		
<b>Uso</b>	Exclusivo de la comunidad		

**Actualización:** junio 2023

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA AL CICLO DEL MANEJO LOCAL DEL AGUA			
<b>Descripción del sistema</b>	Se tienen tómas con válvula, el agua llega a depósito y se tandeo, es tubería de pvc de 2 y media pulgadas, se encuentra a 40 minutos sobre la carretera el pozo. Utilizan mangueras y cajas de cemento,		
<b>Tipo de sistema convencional</b>	Mixto	<b>Tipo de sistema no convencional</b>	
<b>Material de la infraestructura</b>	PVC y mangueras		
<b>Quién realiza mantenimiento</b>	Comité	<b>Situación actual</b>	Regular
<b>Periodicidad del mantenimiento</b>	Cuando necesitan reparaciones o limpieza		
<b>Descripción, deterioro y reparaciones</b>	Es una infraestructura vieja, algunas calles no cuentan con tubería, falta de válvulas, existencia de fugas		

#### Características del servicio de agua

<b>Servicios brindados</b>	Agua entubada	<b>Tomas</b>	283
<b>Continuidad</b>	Dos horas, durante 6 turnos al día, cada tercer día de la semana.		
CALIDAD DEL AGUA			
<b>Tipo de desinfección</b>	Cloración		
RECAUDACIÓN			
<b>Tipo pago</b>	Cuota fija	<b>Periodo</b>	Mensual
<b>Mecanismo de recaudación</b>	Monetario		

**La información contenida en esta ficha debe referenciarse de la manera siguiente:**

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Sistema de Información de Organizaciones Locales del Agua en México. Recuperado el 29 de julio de 2024 de: [OLA \(imta.gob.mx\)](http://ola(imta.gob.mx))