

Actualización: junio 2023
Datos de identificación

OLA	OLA Cuilápam de Guerrero 3		
Entidad	Oaxaca	Municipio	Cuilápam de Guerrero
Localidad	Cuilápam de Guerrero	Clave INEGI	200230001
Colonia	Coquito Palomo		

Organización y administración del comité

Año de creación	2001	Situación jurídica de la organización	
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ			
INTEGRANTES			
Hombres		Cargos	
Mujeres		Cargos	Hay siete integrantes divididos entre presidente, secretario, tesorero y cuatro vocales

Forma de elección de integrantes	En asamblea	Tipo de retribución	Honorífico
Duración del periodo	Bianual	Periodicidad de reuniones del comité	Más de una vez al año
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
Rendición de cuentas	Una vez al año	Mecanismo de rendición de cuentas	En Asamblea
Documentos regulatorios	Acuerdos	Relación con autoridades	Locales
Relación con otras organizaciones			

Características del sistema de agua

FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
Superficial		Subterránea	Pozo
No convencional		Situación jurídica	Concesión
Ubicación	Dentro de los límites territoriales de la localidad		
Uso	Exclusivo de la comunidad		

Actualización: junio 2023

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA AL CICLO DEL MANEJO LOCAL DEL AGUA			
Descripción del sistema	El pozo respecto del barrio, se encuentra a 1.2 kilómetros, sobre el caudal del Río Valiente, y tiene una profundidad de 23 metros; el aforo es de 6 litros por segundo, mientras que en época de estiaje (enero a febrero) dicho aforo baja al 50%, es decir, a 3 litros por segundo. La falta de lluvias se considera uno de los problemas que más afecta al sistema. El agua del pozo es clorada mediante una bomba automatizada que emite treinta y cinco gotas de cloro cada minuto, sin embargo esto no es suficiente en palabras del entrevistado puesto que la calidad del agua se le considera como pésima. Posteriormente a este proceso el agua es bombeada a dos tanques y de ahí se dirige a cada toma domiciliaria. A diferencia del Barrio de San Juan este sí cuenta con concesión ante la CONAGUA, por lo que cada trimestre pagan su derecho de extracción con un aproximado de cuatrocientos cincuenta pesos; en esta comunidad no hay drenaje.		
Tipo de sistema convencional	Bombeo	Tipo de sistema no convencional	
Material de la infraestructura	PVC		
Quién realiza mantenimiento	Comité	Situación actual	Aceptable
Periodicidad del mantenimiento	Cada que se requiere		
Descripción, deterioro y reparaciones	Hasta la fecha no ha existido un déficit que impida la autonomía financiera de la organización, sin embargo se prevé subir el costo del metro cúbico en un futuro próximo para seguir haciendo frente a los gastos que demanda el sistema. Igualmente señalar que la atención dada a problemáticas técnicas relacionadas con fugas y problemas de la infraestructura es atendida de forma rápida debido a la proximidad que hay entre habitantes. Cada año se hace una campaña de limpieza del Río Valiente, sin embargo fuera de esta actividad no hay talleres de concientización sobre el cuidado del agua y en palabras del Sr. Sergio hace falta una mejora en los procesos de cuidado ambiental.		

Características del servicio de agua

Servicios brindados	Agua entubada	Tomas	140
Continuidad	Siete horas, tres días a la semana		
CALIDAD DEL AGUA			
Tipo de desinfección	Cloración		
RECAUDACIÓN			
Tipo pago	Por agua consumida	Periodo	Bimestral
Mecanismo de recaudación	Monetario		

La información contenida en esta ficha debe referenciarse de la manera siguiente:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Sistema de Información de Organizaciones Locales del Agua en México. Recuperado el 29 de julio de 2024 de: [OLA \(imta.gob.mx\)](http://ola.imta.gob.mx)