

Actualización: junio 2023
Datos de identificación

OLA	OLA Santiopa		
Entidad	Morelos	Municipio	Tlalquiltenango
Localidad	Santiopa	Clave INEGI	170250019
Colonia	Santiopa		

Organización y administración del comité

Año de creación		Situación jurídica de la organización	Sin reconocimiento jurídico
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ			
INTEGRANTES			
Hombres	1	Cargos	Fontanero/bombero tiene 13 años en el cargo, lo hereda de su mamá quien era antes la encargada. El desarrolla la labor de presidente y tesorero.
Mujeres		Cargos	

Forma de elección de integrantes	En asamblea	Tipo de retribución	Honorífico
Duración del periodo	Sin dato	Periodicidad de reuniones del comité	
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS			
Rendición de cuentas	Si lo requiere la situación	Mecanismo de rendición de cuentas	En Asamblea
Documentos regulatorios		Relación con autoridades	Locales (municipal)
Relación con otras organizaciones			

Características del sistema de agua

FUENTES DE ABASTECIMIENTO			
Superficial	Manantial	Subterránea	
No convencional	Captación de agua de lluvia	Situación jurídica	Asignación/concesión (municipio, es decir, con la intermediación de alguna autoridad)
Ubicación	Dentro de los límites territoriales de la localidad		

Actualización: junio 2023

Uso	Exclusivo de la comunidad		
INFRAESTRUCTURA RELACIONADA AL CICLO DEL MANEJO LOCAL DEL AGUA			
Descripción del sistema	Consta de un bordo que esta en lo alto y a través de tubería (rodamiento o gravedad) se lleva a las casas, está a un kilómetro y medio de la comunidad, el bordo mide 20 m de cortina por 7 o 8 de alto, y 30 m de vaso. El bordo tiene 13 años de antigüedad y el agua se utiliza para lavar los trastes y bañarse. Además tienen "ojos de agua" (manantiales) de donde la población acarrea el agua para consumo humano por medio de anforas o peroles (de 20 litros), el mantenimiento a estas fuentes lo hace la comunidad. Generalmente van por el agua los padres (el papá o la mamá, si no hay nadie los hijos), queda a 20 minutos del rancho.		
Tipo de sistema convencional		Tipo de sistema no convencional	Bordo de captación de agua de lluvia y acarreo
Material de la infraestructura			
Quién realiza mantenimiento	Comité	Situación actual	
Periodicidad del mantenimiento	Cuando necesitan reparaciones o limpieza		
Descripción, deterioro y reparaciones	Cuando hay algún problema en la tubería el fontanero busca quién lo ayude para reparar el problema. Se tiene la necesidad de circular el bordo, poner una malla para que no entren los animales a beber. Existen problema de desabasto quisieran tener un bordo más grande. Se ha solicitado que se haga una presa, pero les han dicho que son muy pocas personas. El tandeo de agua se hace distribuyendo una hora para la parte baja y una hora y media para la alta (esto porque es más lento), con este procedimiento todos reciben la misma cantidad de agua. Hay 45 o 46 familias.		

Características del servicio de agua

Servicios brindados	Agua entubada	Tomas	41
Continuidad	Dos horas y media al día, cada tercer día de la semana.		
CALIDAD DEL AGUA			
Tipo de desinfección	Cloración		
RECAUDACIÓN			
Tipo pago	Cuota fija	Periodo	Mensual
Mecanismo de recaudación	Monetario		

La información contenida en esta ficha debe referenciarse de la manera siguiente:

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Sistema de Información de Organizaciones Locales del Agua en México. Recuperado el 29 de julio de 2024 de: [OLA \(imta.gob.mx\)](http://ola.imta.gob.mx)