

**Actualización: junio 2023**
**Datos de identificación**

OLA	OLA Progreso 2		
Entidad	Morelos	Municipio	Jiutepec
Localidad	Progreso	Clave INEGI	170110009
Colonia	Progreso		

**Organización y administración del comité**

Año de creación	1976	Situación jurídica de la organización	Con reconocimiento jurídico
<b>CONFORMACIÓN DEL COMITÉ</b>			
<b>INTEGRANTES</b>			
Hombres	4	Cargos	Presidente, vicepresidente, suplente de tesorero, vocal
Mujeres	2	Cargos	Secretaria, tesorera

Forma de elección de integrantes	Por votación	Tipo de retribución	Honorífico
Duración del periodo	Triannual	Periodicidad de reuniones del comité	Más de una vez al año
<b>TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS</b>			
Rendición de cuentas	Más de una vez al año	Mecanismo de rendición de cuentas	Por escrito
Documentos regulatorios	Estatutos	Relación con autoridades	Locales
Relación con otras organizaciones	Pares (asociatividad)		

**Características del sistema de agua**

<b>FUENTES DE ABASTECIMIENTO</b>			
Superficial	Laguna	Subterránea	
No convencional		Situación jurídica	Concesión
Ubicación	Dentro de los límites territoriales de la localidad		
Uso	Exclusivo de la comunidad		

**Actualización:** junio 2023

INFRAESTRUCTURA RELACIONADA AL CICLO DEL MANEJO LOCAL DEL AGUA			
<b>Descripción del sistema</b>	Utiliza una bomba de cincuenta caballos de fuerza y tienen otra de reserva. Tienen tubería desde la laguna y distribuyen el agua por gravedad a las diferentes tomas. Tienen un tanque de almacenamiento que antes utilizaban pero que ahora lo tienen para contingencias, existen algunas casas que se abastecen por medio de mangueras, las más alejadas no miden el agua y saben que les llegan aproximadamente de quince a diecisiete litros por segundo (caudal que puede disminuir en época de estiaje). Muchas casas no tienen alguna forma de almacenar agua, tienen una parte de drenaje y alcantarillado pero también en el pueblo hay una barranca (canal) que lleva aguas residuales a cielo abierto. No hay planta de tratamiento.		
<b>Tipo de sistema convencional</b>	Bombeo	<b>Tipo de sistema no convencional</b>	
<b>Material de la infraestructura</b>	PVC		
<b>Quién realiza mantenimiento</b>	Comité	<b>Situación actual</b>	Regular
<b>Periodicidad del mantenimiento</b>	Cuando lo requiere		
<b>Descripción, deterioro y reparaciones</b>	El mayor problema son las tuberías están desde el 1968 fallan mucho, tienen un depósito que ya no funciona.		

#### Características del servicio de agua

<b>Servicios brindados</b>	Agua entubada	<b>Tomas</b>	1260
<b>Continuidad</b>	Sin dato		
CALIDAD DEL AGUA			
<b>Tipo de desinfección</b>	Cloración		
RECAUDACIÓN			
<b>Tipo pago</b>	Cuota fija	<b>Periodo</b>	Mensual
<b>Mecanismo de recaudación</b>	Monetario		

**La información contenida en esta ficha debe referenciarse de la manera siguiente:**

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Sistema de Información de Organizaciones Locales del Agua en México. Recuperado el 29 de julio de 2024 de: [OLA \(imta.gob.mx\)](http://ola.imta.gob.mx)